

Дорога Сухобузимское - Нахвальское – Берг Таскино

По результатам проведения проверки исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, в части обеспечения соответствия состояния дороги Сухобузимское - Нахвальское – Берг Таскино при их содержании установленным правилам, стандартам, техническим нормам и другим нормативным документам, выявлены нарушения требований Федерального закона «О безопасности дорожного движения», ГОСТ 50597-93.

Установлено, что дороги общего значения «Сухобузимское - Нахвальское - Берг Таскино» на всей протяженности с 1 по 37 км выявлены нарушения требований ст. 12 Федерального закона «О безопасности дорожного движения», п. 3.1.1 (неудовлетворительное состояние покрытия проезжей части в виде выбоин и просадок полотна) ГОСТ 50597-93, с 16 км по 20 км и с 22 км по 37 км выявлены нарушения требований п.п. 4.1.5 (отсутствие дорожных знаков № 6.13 км указатель), на 16 км выявлены нарушения 4.4.3 ГОСТ 50597-93 (установление металлического ограждения, имеющего деформацию).

Кроме того выявлены следующие недостатки:

- автодорога «Сухобузимское – Нахвальское - Б.Таскино» на 17км+940 метров выбоины в асфальтобетонном покрытии проезжей части дороги, размеры которых превышают предельно допустимые значения, предусмотренные требованиями п. 3.1.2 ГОСТ Р 50597-93: 1-я выбоина длиной-97см, шириной- 126см, глубиной-12см; 2-я выбоина длиной- 60 см, шириной-90см, глубиной - 7см;
- автодорога «Сухобузимское-Нахвальское-Б.Таскино» на 21км+600 метров выбоины в асфальтобетонном покрытии проезжей части дороги, размеры которых превышают предельно допустимые значения, предусмотренные требованиями п. 3.1.2 ГОСТ Р 50597-93: 1-я выбоина длиной- 330см, шириной-240см, глубиной-11см; 2-я выбоина (21км+660 метров) длиной-137см, шириной-97см, глубиной-10см;
- автодорога «Сухобузимское-Нахвальское-Б.Таскино» на 22км+230 метров выбоина в асфальтобетонном покрытии проезжей части дороги, размеры которой превышают предельно допустимые значения, предусмотренные требованиями п. 3.1.2 ГОСТ Р 50597-93: длиной-97см, шириной-126см, глубиной-12см;
- автодорога «Сухобузимское-Нахвальское-Б.Таскино» на 23км+210 метров выбоины в асфальтобетонном покрытии проезжей части дороги, размеры которых превышают предельно допустимые значения, предусмотренные требованиями п. 3.1.2 ГОСТ Р 50597-93: 1-я выбоина длиной-133см, шириной-100см, глубиной-8см; 2-я выбоина длиной-133см, шириной-62см, глубиной-7см;
- автодорога «Сухобузимское-Нахвальское-Б.Таскино» на 24км+100 метров выбоина в асфальтобетонном покрытии проезжей части дороги,

размеры

которой превышают предельно допустимые значения, предусмотренные требованиями п. 3.1.2 ГОСТ Р 50597-93: длиной-95см, шириной-85см, глубиной-6см;

автодорога «Сухобузимское-Нахвальское-Б.Таскино» на 26км+900 метров выбоины в асфальтобетонном покрытии проезжей части дороги, размеры которых превышают предельно допустимые значения, предусмотренные требованиями п. 3.1.2 ГОСТ Р 50597-93: 1-я выбоина длиной-109см, шириной-95см, глубиной-7см; 2-я выбоина длиной-123см, шириной-67см, глубиной-8см;

- автодорога «Сухобузимское-Нахвальское-Б.Таскино» на 28км+970 метров выбоина в асфальтобетонном покрытии проезжей части дороги, размеры которой превышают предельно допустимые значения, предусмотренные требованиями п. 3.1.2 ГОСТ Р 50597-93: длиной-112см, шириной-69см, глубиной-6см;

- автодорога «Сухобузимское-Нахвальское-Б.Таскино» на 29км+920 метров выбоины в асфальтобетонном покрытии проезжей части дороги, размеры которых превышают предельно допустимые значения, предусмотренные требованиями п. 3.1.2 ГОСТ Р 50597-93: 1-я выбоина длиной-80см, шириной-93см, глубиной-10см; 2-я выбоина длиной-90см, шириной-100см, глубиной-7см;

- автодорога «Сухобузимское-Нахвальское-Б.Таскино» на 30км+400 метров выбоина в асфальтобетонном покрытии проезжей части дороги, размеры которой превышают предельно допустимые значения, предусмотренные требованиями п. 3.1.2 ГОСТ Р 50597-93: длиной-147см, шириной-125см, глубиной-7см;

- автодорога «Сухобузимское-Нахвальское-Б.Таскино», на участке дороги идущей по ул. Центральная в пос. Павловщина в районе дома № 3 выбоины в асфальтобетонном покрытии проезжей части дороги, размеры которых превышают предельно допустимые значения, предусмотренные требованиями п. 3.1.2 ГОСТ Р 50597-93: 1-я выбоина длиной-190см, шириной-130см, глубиной-10см; 2-я выбоина длиной-120см, шириной-61см, глубиной-6см; 3-я выбоина длиной-144см, шириной-70см, глубиной-9см;

- автодорога «Сухобузимское-Нахвальское-Б.Таскино», на участке дороги идущей по ул. Центральная в пос. Павловщина, в районе дома № 10 выбоины в асфальтобетонном покрытии проезжей части дороги, размеры которых превышают предельно допустимые значения, предусмотренные требованиями п. 3.1.2 ГОСТ Р 50597-93: 1-я выбоина длиной-113см, шириной-230см, глубиной-11см; 2-я выбоина длиной-121см, шириной-76см, глубиной-10см.

- По фактам выявленных недостатков в адрес генерального директора внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Кроме того в отношении генерального директора возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 12.34 КоАП РФ, которое направлено на рассмотрение в ОГИБДД МО МВД России

«Емельновский» (дислокацией с. Сухобузимское).

Помощник прокурора
Сухобузимского района

Е.Г. Рукосуева